

# Translations:Fusion welding of optical fibres/3/fr

---

Matériel nécessaire : soudeuse, cliveuse, pince à dénuder, lingettes non pelucheuses, alcool isopropylique et protections d'épissure thermorétractables (smoooves).