

Translations:Fusion welding of optical fibres/5/fr

Dénuder sur 3/4 cm, nettoyer la fibre dénudée avec l'alcool isopropylique avant de cliver.