

Translations:Fusion welding of optical fibres/11/fr

NB : Attention de ne pas cogner l'extrémité de la fibre au risque d'altérer la qualité du clivage.